

○宇美町防災パトロール実施報告書

21・建設クラブ・福岡 防災部会

| | | | | | | |
|-------|------------|----|--|---|--------|----|
| 巡視企業 | (株)博栄建設 | 1名 | | 名 | | 名 |
| | (株)大社建設 | 1名 | | 名 | | 名 |
| グループD | (株)筑紫建設 | 1名 | | 名 | 事務局 | 1名 |
| | (株)西中洲樋口建設 | 1名 | | 名 | 合計参加人数 | 5名 |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 検印 | | | | |
| | | | | |

| |
|--------|
| 事務局確認印 |
| |

| 巡視日時 | 平成24年6月7日 | | (木) | 午前10時00より | 天気 | 曇 |
|-------|-----------|----------|------|-----------|------------|---------|
| 巡視コース | | | | | | 巡視結果 |
| 巡視箇所 | 巡視区間 | | | | | チェックの有無 |
| 区分 | 箇所番号 | 施設名 | 距離 | 起点 | 終点 | チェックの有無 |
| 公民館 | ① | 下宇美区公民分館 | 約1km | 宇美町役場 | ～ 下宇美区公民分館 | 有 (無) |
| | ② | 中央公民館 | 約1km | 下宇美区公民館 | ～ 中央公民館 | (有) 無 |
| | ③ | 早見区公民分館 | 約1km | 中央公民館 | ～ 早見区公民分館 | (有) 無 |
| | ④ | 末広区公民分館 | 約1km | 早見区公民分館 | ～ 末広区公民分館 | (有) 無 |
| | ⑤ | | | | | 有 無 |
| | ⑥ | | | | | 有 無 |
| | ⑦ | | | | | 有 無 |
| 道路 | ① | | | | | 有 無 |
| | ② | | | | | 有 無 |
| | ③ | | | | | 有 無 |
| | ④ | | | | | 有 無 |
| | ⑤ | | | | | 有 無 |
| | ⑥ | | | | | 有 無 |
| | ⑦ | | | | | 有 無 |



巡視写真(箇所番号①～⑥)

| 巡視結果 | | ※ チェック有の場合は、下の欄またはチェック箇所報告書にその内容をご記入ください。 | |
|-------|------|---|-------------------|
| 発見時間 | 箇所番号 | チェック箇所 | 状況 |
| 10:40 | ② | 渡り廊下の下方部分 | 金属が腐食してぼろぼろになっている |
| 10:50 | ③ | 基礎部のクラック | クラックが目立っている |
| 10:50 | ③ | 目地部のクラック | クラックが目立っている |
| 11:05 | ④ | 駐車場のポール | 放置されているように見受けける |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

* 車両に防災パトロール中のステッカーを貼り、かつ 車内にはAEDを搭載して巡視を行っております。

