

○宇美町防災パトロール実施報告書

巡視企業	(株)博栄建設	1名		名		名
	大社建設(株)	1名		名		名
グループD	(株)筑糸建設	1名		名	事務局	1名
	(株)西中洲樋口建設	1名		名	合計参加人数	5名

検印				

事務局確認印

巡視日時	平成24年8月23日		(木)	午前10時00より	天気	曇	
巡視コース						巡視結果	
巡視箇所	巡視区間				チェックの有無		
区分	箇所番号	施設名	距離	起点	～	終点	
公民館	①	下宇美区公民分館	約1km	宇美町役場	～	下宇美区公民分館	有 (無)
	②	中央公民館	約1km	下宇美区公民館	～	中央公民館	(有) 無
	③	早見区公民分館	約1km	中央公民館	～	早見区公民分館	(有) 無
	④	末広区公民分館	約1km	早見区公民分館	～	末広区公民分館	(有) 無
	⑤						有 無
	⑥						有 無
	⑦						有 無
道路	①						有 無
	②						有 無
	③						有 無
	④						有 無
	⑤						有 無
	⑥						有 無
	⑦						有 無



巡視写真(箇所番号①～⑥)

巡視結果		※ チェック有の場合は、下の欄またはチェック箇所報告書にその内容をご記入ください。	
発見時間	箇所番号	チェック箇所	状況
	②	渡り廊下の下方部分	金属が腐食している
	③	壁のクラック	クラックが目立っている
	③	目地部のクラック	クラックが目立っている
	④	駐車場	危険物の撤去が望ましい
* 車両に防災パトロール中のステッカーを貼り、かつ 車内にはAEDを搭載して巡視を行っております。			
			



④

写真貼付



⑤

写真貼付



⑥

写真貼付

チェック箇所報告書

巡視G	Dグループ			
会社名	(株) 博栄建設	大社建設 (株)	(株) 筑栄建設	(株) 西中洲樋口建設
責任者	加藤	(責) 中島	森 社長	池田
連絡先	092-771-3969	携帯電話		


巡視報告				
巡視日	平成24年 8月23日 (木)		発見時間	(AM)・PM 10:05頃
巡視者名			事務局	
施設名	箇所番号①	下字美区公民館		
チェック箇所の概要	今回は、危険箇所確認ならず。			

箇所図	
写真	 <div style="border: 1px dashed black; width: 100%; height: 100%; margin-top: 10px;"></div>

- ※チェック箇所1箇所につき1枚です。
- ※緊急であれば役場へ電話又はFAXにて連絡後、本報告書を提出してください。
- ※チェック箇所の概要はなるべく詳しく記載してください。
- ※本報告書は報告箇所があった場合に提出してください。

チェック箇所報告書

※チェック箇所は地図に分かる様に記載（ワーキング）してください。



※表面で写真貼付が不足の場合は、こちらに貼付してください。

--	--

写真

チェック箇所報告書

巡視G	Dグループ					
会社名	(株) 博栄建設	大社建設 (株)	(株) 筑糸建設	(株) 西中洲樋口建設		
責任者	加藤	(責) 中島	森 社長	池田		
連絡先	092-771-3969	携帯電話				

巡視報告						
巡視日	平成24年 8月23日 (木)			発見時間	(AM)・PM	10:15頃
巡視者名				事務局		
施設名	箇所番号②			中央公民館		
チェック箇所の概要	渡り廊下の金属腐食					

箇所図						
写真						

- ※危険箇所1箇所につき1枚です。
- ※チェック箇所1箇所につき1枚です。
- ※緊急であれば役場へ電話又はFAXにて連絡後、本報告書を提出してください。
- ※チェック箇所の概要はなるべく詳しく記載してください。
- ※本報告書は報告箇所があった場合に提出してください。

※チェック箇所は地図に分かる様々な建設(クラマキ福岡)防災部会下さい。

チェック箇所報告書

巡視G	Dグループ		
会社名	(株) 博栄建設	大社建設 (株)	(株) 筑糸建設
責任者	加藤	(責) 中島	森 社長
連絡先	092-771-3969	携帯電話	池田

巡視報告			
巡視日	平成24年 8月23日 (木)	発見時間	(AM)・PM 10:30頃
巡視者名		事務局	
施設名	箇所番号③	早見区公民分館	
チェック箇所の概要	①目地部のクラック ②鉄柱 磨耗しサビ		

箇所図			
写真			

※チェック箇所1箇所につき1枚です。
 ※緊急であれば役場へ電話又はFAXにて連絡後、本報告書を提出してください。
 ※チェック箇所の概要はなるべく詳しく記載してください。
 ※本報告書は報告箇所があった場合に提出してください。

チェック箇所報告書

巡視G	Dグループ			
会社名	(株) 博栄建設	大社建設 (株)	(株) 筑糸建設	(株) 西中洲樋口建設
責任者	加藤	(責) 中島	森	社長 池田
連絡先	092-771-3969	携帯電話		


巡視報告

巡視日	平成24年 8月23日 (木)			発見時間	(AM) PM	10:55頃
巡視者名				事務局		
施設名	箇所番号④	未広区公民分館				

チェック箇所の概要

- ① 駐車場の危険物→必要がなければ、早期撤去が望ましい。
- ② 玄関土間に亀裂確認。

箇所図




写真

- ※チェック箇所1箇所につき1枚です。
- ※緊急であれば役場へ電話又はFAXにて連絡後、本報告書を提出してください。
- ※チェック箇所の概要はなるべく詳しく記載してください。
- ※本報告書は報告箇所があった場合に提出してください。

チェック箇所報告書

※チェック箇所は地図に分かる様に記載（マーカーング）してください。



※表面で写真貼付が不足の場合は、こちらに貼付してください。

--	--

写真