

○宇美町防災パトロール実施報告書

巡視企業	野方菱光(株)	1名		名		名
	(株)西和	1名		名		名
グループ F	(株)オークス建設	1名		名	防災部会事務局	1名
	(株)佐藤コンサルタント	1名		名	合計参加人数	5名

巡視日時	平成24年6月14日		(木)	午前10時00より	天気	曇	
巡視コース						巡視結果	
巡視箇所		巡視区間				チェックの有無	
区分	箇所番号	施設名	距離	起点	～	終点	チェックの有無
公民館	①	宇美東区公民分館	約2km	宇美町役場	～	宇美東区公民分館	有 無
	②	神山手区公民分館	約0.5km	宇美東区公民分館	～	神山手区公民分館	有 無
	③	障子岳区公民分館	約1km	神山手区公民分館	～	障子岳区公民分館	有 無
	④	山ノ内区公民分館	約1.5km	障子岳区公民分館	～	山ノ内区公民分館	有 無
	⑤						有 無
	⑥						有 無
	⑦						有 無
道路	①						有 無
	②						有 無
	③						有 無
	④						有 無
	⑤						有 無
	⑥						有 無
	⑦						有 無



巡視結果		※ チェック有の場合は、下の欄またはチェック箇所報告書にその内容をご記入ください。	
発見時間	箇所番号	チェック箇所	状況
10:30	①	小屋	屋根の固定が不十分
10:45	②	フェンス	たおれ
	②	雨樋	つまり
	②	雨水桝	蓋無し
10:55	③	外壁	クラック

* 車両に防災パトロール中のステッカーを貼り、かつ 車内にはAEDを搭載して巡視を行っております。



巡視写真(箇所番号①～⑥)



事務局確認印

検印