

# ○宇美町防災パトロール実施報告書

|       |        |    |   |             |      |
|-------|--------|----|---|-------------|------|
| 巡視企業  | ㈱荻原工務店 | 1名 | 名 | 21・建設クラブ・福岡 | 防災部会 |
|       | 西鉄建設㈱  | 1名 | 名 |             |      |
| グループH | ㈱毛利建設  | 1名 | 名 | 事務局         | 1名   |
|       | ㈱寿由建設  | 1名 | 名 | 合計参加人数      | 5名   |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 検印 |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |

|        |
|--------|
| 事務局確認印 |
|        |

|       |           |            |           |                       |         |
|-------|-----------|------------|-----------|-----------------------|---------|
| 巡視日時  | 平成24年7月5日 | (木)        | 午前10時00より | 天気                    | 曇       |
| 巡視コース |           |            |           |                       | 巡視結果    |
| 巡視箇所  | 巡視区間      |            |           |                       | チェックの有無 |
| 区分    | 箇所番号      | 施設名        | 距離        | 起点 ~ 終点               | チェックの有無 |
| 公民館   | ①         | 炭焼三区公民分館   | 約2km      | 宇美町役場 ~ 炭焼三区公民分館      | 有 無     |
|       | ②         | 原田中央区公民分館  | 約1km      | 炭焼三区公民分館 ~ 原田中央区公民分館  | 有 無     |
|       | ③         | 明治町区公民分館   | 約0.5km    | 原田中央区公民分館 ~ 明治町区公民分館  | 有 無     |
|       | ④         | 四王寺坂一区公民分館 | 約0.7km    | 明治町区公民分館 ~ 四王寺坂一区公民分館 | 有 無     |
|       | ⑤         |            |           |                       | 有 無     |
|       | ⑥         |            |           |                       | 有 無     |
|       | ⑦         |            |           |                       | 有 無     |
| 道路    | ①         |            |           |                       | 有 無     |
|       | ②         |            |           |                       | 有 無     |
|       | ③         |            |           |                       | 有 無     |
|       | ④         |            |           |                       | 有 無     |
|       | ⑤         |            |           |                       | 有 無     |
|       | ⑥         |            |           |                       | 有 無     |
|       | ⑦         |            |           |                       | 有 無     |



## 巡視結果 ※ チェック有の場合は、下の欄またはチェック箇所報告書にその内容をご記入ください。

| 発見時間  | 箇所番号 | チェック箇所 | 状況                        |
|-------|------|--------|---------------------------|
| 10:15 | ①    | 柱の下の方  | 鉄筋の腐食によるコンクリートの爆裂が見受けられる。 |
| 10:35 | ③    | 玄関の雨樋  | 破損しており、雨樋の用をなしていない。       |
| 10:45 | ④    | 屋根     | 経年劣化しており塗装が必要。            |
|       |      |        |                           |
|       |      |        |                           |
|       |      |        |                           |

\* 車両に防災パトロール中のステッカーを貼り、かつ 車内にはAEDを搭載して巡視を行っております。



巡視写真(箇所番号①~⑥)



# ○ 宇美町防災パトロール実施報告書

巡視日時 平成24年7月5日(木) 天候(曇)  
 10時10分より

|  |  |  |  |       |
|--|--|--|--|-------|
|  |  |  |  | 事務局確認 |
|  |  |  |  |       |

巡視場所番号 箇所番号①

建物名 炭焼三区公民分館

住所・建物名は分かる範囲にて記入下さい

参加者( 4 名)

|          |              |  |  |  |
|----------|--------------|--|--|--|
| 巡視企業及び氏名 | (責) (株)荻原工務店 |  |  |  |
|          | 西鉄建設(株)      |  |  |  |
| グループF    | (株)毛利建設      |  |  |  |
|          | (株)寿由建設      |  |  |  |

| 部 位        |                                     | 異常の有無 |     |
|------------|-------------------------------------|-------|-----|
| 1. 壁       | 壁の剥がれの恐れはないか。クラックの発生状況はないか          | (有)   | 無   |
| 2. ブロック塀   | グラツキ等があり、倒壊の恐れはないか                  | 有     | (無) |
| 3. 屋根      | 瓦のずれがあり、落下の恐れはないか                   | (有)   | 無   |
| 4. 鉄骨      | 手摺や階段等の鉄骨の腐食はないか                    | 有     | (無) |
| 5. フェンス    | グラツキ等があり、倒壊の恐れはないか                  | 有     | (無) |
| 6. 樹木      | 樹木が根腐れ状態で、倒壊の恐れはないか                 | (有)   | 無   |
| 7. 電柱・電線   | 特に木柱がある場合、転倒はしないか 電線のたるみはないか        | 有     | (無) |
| 8. 看板(広告物) | 倒壊、落下等の恐れはないか                       | 有     | (無) |
| 9. 可燃物の放置  | 防火上の対策は取れているか 資源物(古新聞・雑誌)回収の投棄等はないか | 有     | (無) |
| 10. 自動販売機  | 転倒の恐れがないか                           | 有     | (無) |
| 11. 遊具     | 破損、倒壊の恐れがあり、遊具使用での災害はないか            | 有     | (無) |
| 12. 防犯灯    | 防犯灯の設置状況の不備はないか                     | 有     | (無) |
| 13. 石垣     | 土砂流出の恐れはないか                         | 有     | (無) |
| 14. 不審物    | 不審物はないか                             | 有     | (無) |
| 12. その他    |                                     | 有     | (無) |

巡視結果、異常有の場合は下の欄に内容を記入下さい

| 危険部位   | 状 況         | 是正方法 |
|--------|-------------|------|
| 手摺     | 溶接不備        | 補修   |
| 外壁     | コーキング不良箇所有り | 補修   |
| 柱(5ヶ所) | バクレツ有り      | 補修   |
| 屋根     | コロニアル       | 要塗装  |
| 玄関庇    | 幕板サビ        | 塗装補修 |



○記入方法

巡視場所 分かる範囲で結構ですが、出来るだけ番地まで記入下さい

建物名 分かる範囲で結構ですが、出来るだけ記入下さい

部位 部位に異常が認められた場合、同じ部位でも数箇所ある場合は写真を撮影下さい

以上の場合の写真番号は、複数の場合 1.屋根① 1.屋根②と記入

単数の場合 3ブロック塀.

記入例

|          |                    |     |   |
|----------|--------------------|-----|---|
| 3. ブロック塀 | グラツキ等があり、倒壊の恐れはないか | (有) | 無 |
|----------|--------------------|-----|---|

| 危険部位 | 状況 | 是正方法 |
|------|----|------|
|      |    |      |
|      |    |      |

※チェック箇所は地図に分かる様に記載 (マーキング) してください。



# ○ 宇美町防災パトロール実施報告書

巡視日時 平成24年7月5日(木) 天候(曇)  
 10時20分より

|  |  |  |  |       |
|--|--|--|--|-------|
|  |  |  |  | 事務所確認 |
|  |  |  |  |       |

巡視場所番号 箇所番号②  
 建物名 原田中央区公民分館

住所・建物名は分かる範囲にて記入下さい


参加者( 4 名)

|          |              |  |  |  |
|----------|--------------|--|--|--|
| 巡視企業及び氏名 | (責) (株)荻原工務店 |  |  |  |
|          | 西鉄建設(株)      |  |  |  |
| グループF    | (株)毛利建設      |  |  |  |
|          | (株)寿由建設      |  |  |  |

| 部 位        | 点 検 項 目                             | 異常の有無 |   |
|------------|-------------------------------------|-------|---|
| 1. 壁       | 壁の剥がれの恐れはないか。クラックの発生状況はないか          | 有     | 無 |
| 2. ブロック塀   | グラツキ等があり、倒壊の恐れはないか                  | 有     | 無 |
| 3. 屋根      | 瓦のずれがあり、落下の恐れはないか                   | 有     | 無 |
| 4. 鉄骨      | 手摺や階段等の鉄骨の腐食はないか                    | 有     | 無 |
| 5. フェンス    | グラツキ等があり、倒壊の恐れはないか                  | 有     | 無 |
| 6. 樹木      | 樹木が根腐れ状態で、倒壊の恐れはないか                 | 有     | 無 |
| 7. 電柱・電線   | 特に木柱がある場合、転倒はしないか 電線のたるみはないか        | 有     | 無 |
| 8. 看板(広告物) | 倒壊、落下等の恐れはないか                       | 有     | 無 |
| 9. 可燃物の放置  | 防火上の対策は取れているか 資源物(古新聞・雑誌)回収の投棄等はないか | 有     | 無 |
| 10. 自動販売機  | 転倒の恐れがないか                           | 有     | 無 |
| 11. 遊具     | 破損、倒壊の恐れがあり、遊具使用での災害はないか            | 有     | 無 |
| 12. 防犯灯    | 防犯灯設置状況の不備はないか                      | 有     | 無 |
| 13. 石垣     | 土砂流出の恐れはないか                         | 有     | 無 |
| 14. 不審物    | 不審物はないか                             | 有     | 無 |
| 12. その他    |                                     | 有     | 無 |

巡視結果、異常有の場合は下の欄に内容を記入下さい

| 危険部位 | 状 況 | 是正方法 |
|------|-----|------|
|      |     |      |
|      |     |      |
|      |     |      |
|      |     |      |



○記入方法

巡視場所 分かる範囲で結構ですが、出来るだけ番地まで記入下さい

建物名 分かる範囲で結構ですが、出来るだけ記入下さい

部位 部位に異常が認められた場合、同じ部位でも数箇所ある場合は写真を撮影下さい

以上の場合の写真番号は、複数の場合 1.屋根① 1.屋根②と記入

単数の場合 3ブロック塀.

記入例

|          |                    |     |   |
|----------|--------------------|-----|---|
| 3. ブロック塀 | グラツキ等があり、倒壊の恐れはないか | (有) | 無 |
|----------|--------------------|-----|---|

| 危険部位 | 状 況 | 是正方法 |
|------|-----|------|
|      |     |      |
|      |     |      |

※チェック箇所は地図に分かる様に記載 (マーキング) してください。



# ○ 宇美町防災パトロール実施報告書

巡視日時 平成24年7月5日(木) 天候(曇)  
 10時30分より

|  |  |  |  |       |
|--|--|--|--|-------|
|  |  |  |  | 事務局確認 |
|  |  |  |  |       |

巡視場所番号 箇所番号③  
 建物名 明治町区公民分館

住所・建物名は分かる範囲にて記入下さい

参加者( 4 名)

|          |              |  |  |
|----------|--------------|--|--|
| 巡視企業及び氏名 | (責) (株)荻原工務店 |  |  |
|          | 西鉄建設(株)      |  |  |
| グループF    | (株)毛利建設      |  |  |
|          | (株)寿由建設      |  |  |

| 部 位        | 点 検 項 目                             | 異常の有無 |     |
|------------|-------------------------------------|-------|-----|
| 1. 壁       | 壁の剥がれの恐れはないか。クラックの発生状況はないか          | (有)   | 無   |
| 2. ブロック塀   | グラツキ等があり、倒壊の恐れはないか                  | 有     | (無) |
| 3. 屋根      | 瓦のずれがあり、落下の恐れはないか                   | 有     | (無) |
| 4. 鉄骨      | 手摺や階段等の鉄骨の腐食はないか                    | 有     | (無) |
| 5. フェンス    | グラツキ等があり、倒壊の恐れはないか                  | 有     | (無) |
| 6. 樹木      | 樹木が根腐れ状態で、倒壊の恐れはないか                 | 有     | (無) |
| 7. 電柱・電線   | 特に木柱がある場合、転倒はしないか 電線のたるみはないか        | 有     | (無) |
| 8. 看板(広告物) | 倒壊、落下等の恐れはないか                       | 有     | (無) |
| 9. 可燃物の放置  | 防火上の対策は取れているか 資源物(古新聞・雑誌)回収の投棄等はないか | 有     | (無) |
| 10. 自動販売機  | 転倒の恐れがないか                           | 有     | (無) |
| 11. 遊具     | 破損、倒壊の恐れがあり、遊具使用での災害はないか            | 有     | (無) |
| 12. 防犯灯    | 防犯灯の設置状況の不備はないか                     | 有     | (無) |
| 13. 石垣     | 土砂流出の恐れはないか                         | 有     | (無) |
| 14. 不審物    | 不審物はないか                             | 有     | (無) |
| 12. その他    |                                     | 有     | (無) |

巡視結果、異常有の場合は下の欄に内容を記入下さい

| 危険部位  | 状 況        | 是正方法    |
|-------|------------|---------|
| 玄関樋   | 破損         | 修理      |
| 玄関ポーチ | タイルクラック    | 補修      |
| 勝手口土間 | クラック       | 補修      |
| 壁     | サイディングクラック | コーキング補修 |



○記入方法

- 巡視場所 分かる範囲で結構ですが、出来るだけ番地まで記入下さい
- 建物名 分かる範囲で結構ですが、出来るだけ記入下さい
- 部位 部位に異常が認められた場合、同じ部位でも数箇所ある場合は写真を撮影下さい  
 以上の場合の写真番号は、複数の場合 1.屋根① 1.屋根②と記入  
 単数の場合 3ブロック塀.

記入例

|          |                    |     |   |
|----------|--------------------|-----|---|
| 3. ブロック塀 | グラツキ等があり、倒壊の恐れはないか | (有) | 無 |
|----------|--------------------|-----|---|

| 危険部位 | 状 況 | 是正方法 |
|------|-----|------|
|      |     |      |
|      |     |      |

※チェック箇所は地図に分かる様に記載（マーキング）してください。



# ○ 宇美町防災パトロール実施報告書

巡視日時 平成24年7月5日(木) 天候(曇)  
 10時50分より

|  |  |  |  |        |
|--|--|--|--|--------|
|  |  |  |  | 事務局確認印 |
|  |  |  |  |        |

巡視場所番号 箇所番号④  
 建物名 四王寺坂一区公民分館

住所・建物名は分かる範囲にて記入下さい

参加者( 4 名)

|          |              |  |  |  |
|----------|--------------|--|--|--|
| 巡視企業及び氏名 | (責) (株)荻原工務店 |  |  |  |
|          | 西鉄建設(株)      |  |  |  |
| グループF    | (株)毛利建設      |  |  |  |
|          | (株)寿由建設      |  |  |  |

| 部 位        | 点 検 項 目                             | 異常の有無 |   |
|------------|-------------------------------------|-------|---|
| 1. 壁       | 壁の剥がれの恐れはないか。クラックの発生状況はないか          | 有     | 無 |
| 2. ブロック塀   | グラツキ等があり、倒壊の恐れはないか                  | 有     | 無 |
| 3. 屋根      | 瓦のずれがあり、落下の恐れはないか                   | 有     | 無 |
| 4. 鉄骨      | 手摺や階段等の鉄骨の腐食はないか                    | 有     | 無 |
| 5. フェンス    | グラツキ等があり、倒壊の恐れはないか                  | 有     | 無 |
| 6. 樹木      | 樹木が根腐れ状態で、倒壊の恐れはないか                 | 有     | 無 |
| 7. 電柱・電線   | 特に木柱がある場合、転倒はしないか 電線のたるみはないか        | 有     | 無 |
| 8. 看板(広告物) | 倒壊、落下等の恐れはないか                       | 有     | 無 |
| 9. 可燃物の放置  | 防火上の対策は取れているか 資源物(古新聞・雑誌)回収の投棄等はないか | 有     | 無 |
| 10. 自動販売機  | 転倒の恐れがないか                           | 有     | 無 |
| 11. 遊具     | 破損、倒壊の恐れがあり、遊具使用での災害はないか            | 有     | 無 |
| 12. 防犯灯    | 防犯灯の設置状況の不備はないか                     | 有     | 無 |
| 13. 石垣     | 土砂流出の恐れはないか                         | 有     | 無 |
| 14. 不審物    | 不審物はないか                             | 有     | 無 |
| 12. その他    |                                     | 有     | 無 |

巡視結果、異常有の場合は下の欄に内容を記入下さい

| 危険部位 | 状 況     | 是正方法 |
|------|---------|------|
| 玄関樋  | 破損・樋つまり | 補修   |
| 屋根   | コロニアル   | 要塗装  |
|      |         |      |
|      |         |      |



○記入方法

巡視場所 分かる範囲で結構ですが、出来るだけ番地まで記入下さい

建物名 分かる範囲で結構ですが、出来るだけ記入下さい

部位 部位に異常が認められた場合、同じ部位でも数箇所ある場合は写真を撮影下さい

以上の場合の写真番号は、複数の場合 1.屋根① 1.屋根②と記入

単数の場合 3ブロック塀.

記入例

|          |                    |     |   |
|----------|--------------------|-----|---|
| 3. ブロック塀 | グラツキ等があり、倒壊の恐れはないか | (有) | 無 |
|----------|--------------------|-----|---|

| 危険部位 | 状況 | 是正方法 |
|------|----|------|
|      |    |      |
|      |    |      |

※チェック箇所は地図に分かる様に記載（マーキング）してください。

