

○宇美町防災パトロール実施報告書

巡視企業	株式会社 1名	名	21建設クラブ・福岡 防災部会	名
	西鉄建設(株) 1名	名		名
グループ H	株毛利建設 1名	名	事務局	1名
	株寿由建設 1名	名	合計参加人数	5名

検印				

事務局確認印

巡視日時	平成24年9月20日	(木)	午前10時00より	天気	晴		
巡視コース					巡視結果		
巡視箇所	巡視区間			チェックの有無			
区分	箇所番号	施設名	距離	起点	終点	有	無
公民館	①	炭焼三区公民分館	約2km	宇美町役場	炭焼三区公民分館	有	無
	②	原田中央区公民分館	約1km	炭焼三区公民分館	原田中央区公民分館	有	無
	③	明治町区公民分館	約0.5km	原田中央区公民分館	明治町区公民分館	有	無
	④	四王寺坂一区公民分館	約0.7km	明治町区公民分館	四王寺坂一区公民分館	有	無
	⑤					有	無
	⑥					有	無
	⑦					有	無
道路	①					有	無
	②					有	無
	③					有	無
	④					有	無
	⑤					有	無
	⑥					有	無
	⑦					有	無



巡視写真(箇所番号①～⑥)

巡視結果		※ チェック有の場合は、下の欄またはチェック箇所報告書にその内容をご記入ください。	
発見時間	箇所番号	チェック箇所	状況
		①に向かう途中	車外に貼ったステッカーが外れ飛んでしまった。車内後視鏡がなかった為大事には至らなかったが、大変危ない状況でした。改善求め。
10:00	①	看板が外れかけている。	取り外すか、補修が必要。
10:35	③	玄関の雨樋	破損しており、雨樋の用をなしていない。
10:45	④	雨樋	破損しており、雨樋の用をなしていない。
		* 車両に防災パトロール中のステッカーを貼り、かつ 車内にはAEDを搭載して巡視を行っております。	

